



Akkus sind einem natürlichen Alterungsprozess unterworfen. Die Einhaltung der nachstehend angeführten Maßnahmen verzögert diesen Alterungsprozess und die Akkus können dadurch ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen.



GEBRAUCH

Vor jedem Gebrauch voll aufladen.

LANGZEITLAGERUNG

Werden die Therm-ic Liionpacks über einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z.B. über die Sommermonate), sollte für die Lagerung der Akkus folgendes beachtet werden:

1. Vor dem Lagern Akkus entladen und wieder halb aufladen (ca. 1h laden) – NICHT VOLL AUFLADEN
2. Liionpacks ausschalten und vom Ladegerät bzw. der Heizsohle trennen
3. Kühl und trocken lagern bei 5°C/41°F bis 20°C/68°F
4. Grundsätzlich längeren Nichtgebrauch vermeiden. Im Falle von Langzeitlagerung die Akkus alle 6 Monate entladen und wieder halb aufladen!

Die richtige Lagerung der Akkupacks maximiert die Akkuleistung und die Lebensdauer.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung!