

Akkus sind einem natürlichen Alterungsprozess unterworfen. Die Einhaltung der nachstehend angeführten Maßnahmen verzögert diesen Alterungsprozess und die Akkus können dadurch ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen.



## GEBRAUCH

Vor jedem Gebrauch voll aufladen.

## LANGZEITLAGERUNG

Werden die Therm-ic PowerGloves über einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z.B. über die Sommermonate), sollte für die Lagerung der Akkus folgendes beachtet werden:

1. Vor dem Lagern Akkus entladen und wieder halb aufladen (ca. 2h laden) – NICHT VOLL AUFLADEN
2. Steckverbindung zwischen Akkus und Handschuh bzw. Ladegerät trennen
3. Kühl und trocken lagern bei 5°C/41°F bis 20°C/68°F
4. Grundsätzlich längeren Nichtgebrauch vermeiden. Im Falle von Langzeitlagerung die Akkus alle 6 Monate entladen und wieder halb aufladen!

Die richtige Lagerung der Akkupacks maximiert die Akkuleistung und die Lebensdauer.

*Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung!*